


Комплект

402.1000100



Замки смежных колец развернуть в противоположные стороны.
Стык расширителя маслосъемного кольца расположить напротив замка кольца.