


Комплект

740.30-1000106



Замки смежных колец развернуть в противоположные стороны.

Стык расширителя маслосъемного кольца расположить напротив замка кольца.