


Комплект

740.60-1000106-02



Замки смежных колец развернуть в противоположные стороны.

Стык расширителя маслосъемного кольца расположить напротив замка кольца.