


Комплект

740.1000106 (новая комплектация)



Замки смежных колец развернуть в противоположные стороны.
Стык расширителя маслосъёмного кольца расположить напротив замка кольца.