


Комплект

375.1000101



Замки смежных колец развернуть в противоположные стороны.
Стык расширителя маслосъёмного кольца расположить напротив замка кольца.