


Комплект

# 405.1000100



Замки смежных колец развернуть в противоположные стороны.  
Стык расширителя маслосъёмного кольца расположить напротив замка кольца.