


Комплект

40524.1000100



Замки смежных колец развернуть в противоположные стороны.

Стык расширителя маслосъемного кольца расположить напротив замка кольца.