


Комплект

740.1000106 (старая комплектация)



Замки смежных колец развернуть в противоположные стороны.

Стык расширителя маслосъёмного кольца расположить напротив замка кольца.