


Комплект

650.1004002



Замки смежных колец развернуть в противоположные стороны.

Стык расширителя маслосъёмного кольца расположить напротив замка кольца.