


Комплект

8421.1004002



Замки смежных колец развернуть в противоположные стороны.

Стык расширителя маслосъемного кольца расположить напротив замка кольца.