


Комплект

7511-1004002



Замки смежных колец развернуть в противоположные стороны.

Стык расширителя маслосъемного кольца расположить напротив замка кольца.